■がけくずれ測量設計委託費

428万円

対応するための測量、 横浜地区の裏山斜面崩壊に 及び地

藤本 岩義議員

の部分が開いたのか。 前から指摘をしていたが、そ 横浜地区の上側の亀裂は以

松田 副町長

り、業者がそこの 壊的な亀裂があ 以前から表面崩

ない。しかし、実際に表層崩 を据えていた経過があるが、 議中で、そのための地質調査 来て頂き、治山での対応を協 壊もあり、県の治山担当にも その場所かの確認は出来てい 水の飽和状態等を調べる機械 と測量の委託費。

大量の土石が(上川口線)

■道路橋梁修繕料

線2カ所の崩土撤去、及び倒

黒の瀬線、

馬地線など7路

150万円

|林道維持補修費

木の除去など。

護岸決壊1件への対応。 4件、水路関係16件、 町道の崩壊3件、 500万円 路面流出 河川の

■町道維持管理工事費

去。

橋の崩落(小川線

大和田地区の堆積土の除

75 万 円

■林道工事請負費

壊などの復旧。 上川口線、 小川線の道路崩



倒木と土石が(上川口線)

更契約の締結

値が減となり、 としていたが、主に両側山裾 の減額となったもの。 にあったために地盤改良の数 の岩盤線が計画より高い位置 の岩盤線を基に地盤改良計画 1回変更時にボーリング調査 現場施工を行った結果、

〇請負金額

変更後 1億964万円 可決(全員)

備工事の請負契約の第2回変 ●防災拠点施設1号調整池整

1219万円 第

変更前 1億2184万円

森 治史議員

予算の上積みしていたのか。 増額は出来ないので、若干、 この減額は、何回も工事の

金子 まちづくり課長

減となった。 ボー 事の結果、 め、各数量を出していた。工 い位置で地盤改良の位置を定 岩盤線に対し、約50mほど深 リング調査2カ所の推定 岩盤点が高く数量 回の変更をした 6月議会で第1 調整池関係の

山側の防災広場より完成した 1 号調整池 (矢印) を望む 池の右上が庁舎建設場所。奥側には入野松原が

😢 議会だより 📞 🔭 2017.2.1